



自治会員 各位

平成28年10月21日

生駒市 上下水道部 下水道課

下水道施設【汚水マンホール蓋】の閉塞作業の実施  
及びご家庭での雨水接続の確認のお願い

平素は本市の下水道行政にご理解、ご協力頂き厚く御礼申し上げます。

さて、生駒市(下水道課)では、河川の水質改善・向上を目指し、竜田川・山田川の各浄化センターの維持管理や運営を行うと共に、マンホール等の管路施設の維持管理(保守点検、清掃)を行っております。

生駒市が採用している分流式下水道での汚水管は、雨水混入がない施設として整備しておりますが、近年処理施設の流入水量が増大しており、原因として雨水混入の可能性が高いと思われます。このため、設置年次の古い箇所から順次、無孔マンホール蓋への交換工事や既設マンホール蓋の孔閉塞作業を進めております。

今般、当地区においても孔閉塞作業を行うため、いささか音が発生しますが、ご理解賜われますようお願いいたします。


また、各家庭においても、今一度汚水系統への雨水の誤接続が無いかを確認いただき、万一接続されていた場合には是正頂くようお願いいたします。

予定期間      平成28年10月下旬から約3ヶ月間程度

・問い合わせ先

生駒市 上下水道部 下水道課 施設係  
0743-74-1111(内線526)

## マンホール蓋の孔の閉塞作業



- ※1. 閉塞作業とは汚水マンホールのフタを対象に2ヶ所のカギ穴および4ヶ所の空気孔を詰める作業をいいます。
- ※2. フタの種類には無孔のもの、空気孔のないものもあります。
- ※3. 作業は市職員が不定期に作業を行うこととしています。



## あなたのまわりの下水道でこんなことが起きています

### ◆大雨の日に大量の雨水が下水道施設に流れこみ、困っています。

【原因】 雨水を流す雨樋などの排水が、「污水管」につながれていることや雨天時に污水ますの蓋を開けて宅内の雨水を排水していること等が原因です。



こんな被害が！



【被害発生】 平成26年8月台風11号の時に、雨水が下水管へ流れ込み、マンホールから下水が溢れ出たり、水圧により舗装等が破損する事故がありました。

### ◆雨水の浸入を無くすためには、皆様の協力が必要です。


●雨水が下水管に流れていないか確認をお願いします。

#### ★確認ポイント

- ・雨樋が誤って污水ますにつながっていませんか？
- ・雨の日に水道を使っていないのに、污水ますのなかを大量の水が流れていませんか？
- ・污水ますの蓋が壊れていませんか？

※異常があれば下記の窓口へ連絡してください！

- 雨水を排水するために污水ますの蓋を開けてはいけません！
- ・雨の日に故意に蓋をあけるなどした場合には、罰則があります。
- 市町村が指定した排水設備指定工事店でないと工事はできません！
- ・排水設備の不具合は下水道に及ぼす影響が大きい。



### ◆皆様の下水道に対する関心と協力が安全な下水処理につながります。

污水ますの場所や点検方法がわからない、破損が見つかった場合等には、下記の連絡窓口もしくは排水設備指定工事店にご相談して下さい。

＜連絡窓口＞生駒市上下水道部下水道課施設係 電話番号 0743-74-1111 (内線 526)



位置図-真弓1,2,3,4丁目/真弓南1,2丁目

